

Informations Robbe

Sujet: Série d'hélices DYNAMIC Performance en fibre de verre

Cher client,

Malheureusement, une erreur s'est produite lors de la production de ces hélices.

L'impression "electric propeller" a été apposée par erreur sur l'hélice et l'emballage a également été utilisé à tort pour la version électrique des hélices.



Il s'agit cependant d'hélices pour moteurs thermiques!

L'emballage n'étant de toute façon qu'un emballage de protection pour la vente et donc éliminé par la suite, il ne reste que l'impression sur l'hélice qui est gênante.



Pour éviter toute confusion ultérieure, nous recommandons de coller proprement cette inscription sur le bord avec du ruban adhésif et de l'enlever avec un diluant pour nitrocellulose ou autre.



Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

Robbe Modellsport

Inzersdorf/Kremstal, Dezember 2023